

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ\*

NR 5/2011

PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO\* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu			
1	Numer ewidencyjny (JNI):	5	JAD: Gmina Miasta Chełmno
2	Nr drogi: osiedle Nad Browiną	6	Najbliższa miejscowość: Chełmno
3	Kilometraż:	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: kanał Browina
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: drewno	8	Długość obiektu: 14,70 m

STAN TECHNICZNY OBIEKTU							EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia					Ocena stanu	**Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT	UT				4	nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						-		
3	Nawierzchnia jezdni						-		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						-		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony						3	nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy						-		
7	Urządzenia odwadniające						-		
8	Izolacja pomostu						-		
9	Konstrukcja pomostu	KD	DD				3	nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KD					3	nie	
11	Łożyska						-		
12	Urządzenia dylatacyjne						-		
13	Przyczółki	KB					3	nie	
14	Filary	KD	UD				1	nie	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa						4	nie	
16	Przeguby						-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						-		
18	Urządzenia ochrony środowiska						-		
19	Zakotwienia cięgien.						-		
20	Cięgna						-		
21	Urządzenia obce						4	nie	
							-		
							-		
							-		
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:					3,13		
Temperatura: +10°C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:					2,00		

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):

Ze względu na bardzo zły stan podpór zaleca się przebudowę kładki na przepust !! Do czasu przebudowy prowadzić co miesiąc oględziny podpór. W przypadku stwierdzenia zagrożenia - zamknąć kładkę dla ruchu pieszych.

Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA\*\*\*

Parametr	Ograniczenie**	Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego	-	-
2. Aktualna nośność obiektu	-	-
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów	-	-
4. Szerokość skrajni na obiekcie	-	-
5. Wysokość skrajni na obiekcie	-	-
6. Skrajnia / światło pod obiektem	-	-

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)\*\*\*:


WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Wykonano częściowo.



WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
49. Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
50. Ograniczenie nośności do . . . . . [Mg]	nie	
51. Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . [km/h]	nie	
52. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . [cm]	nie	
53. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . [cm]	nie	
54. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . [cm]	nie	
55. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . [cm]	nie	
56. Oznakowanie obiektu	nie	
57. Przeprowadzenie <i>przełądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	nie	
58. Przeprowadzenie <i>przełądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	nie	
59. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
60. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	TAK	

## WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Janusz Sochacki	NB-7210/26/79 PWr/SIM-32/2006		17.10.2011 r.
2.			

DECYZJA / WNIOSEK\* Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska :

Data: .....

.....  
pieczęć i podpis

DECYZJA BURMISTRZA (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska):

Data: .....

.....  
pieczęć i podpis

*Przełąd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).*

\* – niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania *przełądu rozszerzonego*

## Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): .....

Protokół nr: 5/2011

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa	Wartość robót
						[zł]	[zł]
1	Nasypy i skarpy	Niewłocznie przebudować kładkę ze względu na zły stan podpór z ustawieniem balustrady typu miejskiego. Wskazana zamiana kładki na przepust z blach faldowych.	Wg projektu przebudowy kładki				0,00
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						0,00
3	Nawierzchnia jezdni						0,00
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						0,00
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony						0,00
6	Belki podporęczowe, gzymsy						0,00
7	Urządzenia odwadniające						0,00
8	Izolacja pomostu						0,00
9	Konstrukcja pomostu						0,00
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						0,00
11	Łożyska						0,00
12	Urządzenia dylatacyjne						0,00
13	Przyczółki						0,00
14	Filary						0,00
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa						0,00
16	Przeguby						0,00
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						0,00
18	Urządzenia ochrony środowiska						0,00
19	Zakotwienia cięgien						0,00
20	Cięgna						0,00
21	Urządzenia obce						0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Ogółem wartość robót [zł]:							<b>0,00</b>

Wykonawca przeglądu			
Imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
mgr inż.. Janusz Sochacki	17.10.2011 r.	